

昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书


项目(单位): 昭通市东川矿业有限责任公司 项目类型: 现状评价

法定代表人(负责人) 张环宇 联系电话: 15198960348 日期: 2022.7.31

现场发现的问题及建议:

1. 人行井内部分梯子坡度过大, 建议调整梯子坡度;
2. 建议企业封闭对平巷无用的竖井及废弃巷道, 并设置警示标志;
3. 井下配电室未设置绝缘手套及绝缘鞋, 建议在配电室门口配置绝缘鞋及绝缘手套;
4. 现场部分警示标识老旧破损, 建议企业及时更换;
5. 现场缺少岗位风险辨识、应急处置、设备安全操作规程等内容, 建议现场补充完善相关内容。

委托方负责人:



现场检查人员:

昭通市鼎安科技有限公司

2022年 7月 31日